


# BG LAN - Karte 4.6.3 - Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich anderer Schadstoffe



## Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

## Tiefe Grundwasserkörper

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

## Schadstofftrend in Hauptgrundwasserleitern

- Trendumkehr
- signifikant zunehmend

## Schadstofftrend in tiefen Grundwasserkörpern

- Trendumkehr
- signifikant zunehmend



## Entwurf des Bewirtschaftungsplans zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Fachdaten: Zuständige Behörden der Länder (WFD Report 2022, 22.03.2022)  
Background Data: Copyright: © GeoBasis-DE / BKG 2020