


BG STH - Karte 14.3 - Mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper - Vergleich 2.und 3. Bewirtschaftungszeitraum



- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- 2015 gut, 2020 gut
 - 2015 Wert nicht zuzuordnen, 2020 gut
 - 2015 gut, 2020 Wert nicht zuzuordnen
 - 2015 schlecht, 2020 gut
 - 2015 gut, 2020 schlecht
 - 2015 schlecht, 2020 schlecht
 - 2015 Wert nicht zuzuordnen, 2020 schlecht
 - 2015 schlecht, 2020 Wert nicht zuzuordnen



Entwurf des Bewirtschaftungsplans zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Fachdaten: Zuständige Behörden der Länder (WFD Report 2022, 22.03.2022)
Background Data: Copyright: © GeoBasis-DE / BKG 2020

© WasserBLiCK / Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)



Entwurf des Bewirtschaftungsplans zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Fachdaten: Zuständige Behörden der Länder (WFD Report 2022, 22.03.2022)
Background Data: Copyright: © GeoBasis-DE / BKG 2020

Datenstand: 16.12.2020