



**Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

**Tiefe Grundwasserkörper**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

**Schadstofftrend in Hauptgrundwasserleitern**

- Trendumkehr
- signifikant zunehmend

**Schadstofftrend in tiefen Grundwasserkörpern**

- Trendumkehr
- signifikant zunehmend



**BG LAN - Karte 4.6.1 - Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat**

Datenstand: 15.10.2021

Fachdaten zuständige Behörden der Länder (WFD Report 2022, 22.03.2022)

© GeoBasis-DE / BKG 2020

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community